



// REQUALIFICATION

LES CARDEURS RETROUVENT DES PERSPECTIVES

Les travaux de requalification du forum des Cardeurs sont terminés. La place peut retrouver la vitalité qui la caractérise si bien à la belle saison... Et en fait un des lieux privilégiés des Aixois et touristes.

Engagé en 2006, le plan de requalification du forum des Cardeurs est terminé. Les travaux avaient commencé par la remise aux normes des réseaux enterrés d'eaux potable, usée et pluviale, et l'installation d'un ascenseur permettant l'accès au parking situé sous la place et répondant ainsi aux exigences en matière de sécurité et d'accessibilité.


Une rénovation à deux temps

Il aura ensuite fallu deux phases de travaux depuis le mois de janvier 2009 pour aboutir à la remise à neuf du revêtement. Jean Chorro, premier

adjoint en charge des Grands Travaux en a été le coordonnateur. Car il était indispensable d'arrêter le chantier durant la période estivale afin de ne pas gêner l'activité des restaurateurs. La place est aujourd'hui composée de trois plateaux en escaliers qui rattrapent la pente, caractéristique de cet espace jusqu'au début des travaux. Une pierre calcaire et antidérapante remplace aujourd'hui le « patchwork » de matériaux d'hier. « *Contrairement à ce que l'on pense, seule une petite partie du forum était en calades. Les pavés côtoyaient de nombreux type de matériaux peu esthétiques.*

Nous avons redonné aux Cardeurs, la place qu'elle mérite », précise Maryse Joissains.

Un espace à reconquérir

À peine âgé d'un demi-siècle, le forum des Cardeurs est le résultat de la suppression d'un îlot d'habitations insalubres en 1963. L'espace, qui n'avait donc pas été conçu au départ pour être une place, trouve enfin sa vraie dimension. Reste aujourd'hui aux Aixois et aux touristes de se réapproprier les terrasses de ce forum exceptionnel situé au cœur de la ville. Place aux Cardeurs...  **J-F. H.**



La place des Fontêtes rénovée

La petite place des Fontêtes, située en bas du forum des Cardeurs a fait l'objet de travaux de rénovation. L'ensemble des pavés d'origine qui constituent la place a été enlevé puis replacé en remettant la place au niveau de la rue. Aujourd'hui délimitée par des bornes. La fontaine située place des Fontêtes fait l'objet d'une restauration. Cette opération conjointe entre la Direction des Musées et du Patrimoine culturel et la Direction de l'eau et de l'assainissement a permis le nettoyage du monument (élimination des concrétions et des colonisations biologiques), la restauration des éléments métalliques (le triton et les quatre mascarons très corrodés), et la mise aux normes de l'adduction d'eau.

Les travaux entrepris sur le niveau du sol ont permis d'une part de mettre en évidence d'anciennes dispositions de gestion de l'eau comme le trop-plein situé à l'ouest de la fontaine d'autre part de redonner une hauteur plus harmonieuse aux douvelles de la fontaine. 